

要緊急安全確認大規模建築物 耐震診断結果

【学校】

| 建築物の名称 | | 建築物の位置 | 建築物の 主たる用途 | 耐震診断の方法の名称 | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 | 耐震改修等の予定 | | 備考 |
|--------|----------------|------------|---------------|---|----------------------------|----------|------|-------|
| | | | | | | 内容 | 実施時期 | |
| 総社東中学校 | 27-1 棟 | 井手 565 | 中学校 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「2次診断法」 (2001年版) | Is/Iso=1.20 CTU・D=0.68 | | | 耐震改修済 |
| 総社西中学校 | 教室棟 29-1, 2 | 駅前一丁目10番1号 | 中学校 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「2次診断法」 (2001年版) | Is/Iso=1.42 CTU・D=0.38 | | | 耐震改修済 |
| | 教室棟 32-1, 2 | | | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「2次診断法」 (2001年版) | Is/Iso=1.35 CTU・D=0.39 | | | 耐震改修済 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|------------|-----|---|---------------------------|-----|--|-----|
| 総社小学校 | 普通教室棟 ①-1 | 総社三丁目13番1号 | 小学校 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「2次診断法」 (2001年版) | Is/Iso=0.43 CTU・D=0.20 | 建替え | | 除却済 |
| | 特別教室棟 ①-2 | | | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「2次診断法」 (2001年版) | Is/Iso=0.38 CTU・D=0.18 | 建替え | | 除却済 |
| | 普通教室・特別教室棟 ①-2(南棟), ①-3 | | | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「2次診断法」 (2001年版) | Is/Iso=0.52 CTU・D=0.30 | 建替え | | 除却済 |
| | 管理棟 ①-4 | | | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「2次診断法」 (2001年版) | Is/Iso=0.48 CTU・D=0.28 | 建替え | | 除却済 |

【集会場、公会堂】

| 建築物の名称 | | 建築物の位置 | 建築物の主たる用途 | 耐震診断の方法の名称 | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 | 耐震改修等の予定 | | 備考 |
|----------|-------|-------------|-----------|---|----------------------------|----------|------|----|
| | | | | | | 内容 | 実施時期 | |
| 総合文化センター | 市民会館 | 中央三丁目1番102号 | 集会場 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=0.90 CTU・D=0.75 | 耐震改修 | 未定 | |
| | 中央公民館 | | | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=1.04 CTU・D=0.57 | | | |

【ホテル、旅館】

| 建築物の名称 | | 建築物の位置 | 建築物の主たる用途 | 耐震診断の方法の名称 | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 | 耐震改修等の予定 | | 備考 |
|-----------|--|--------|-----------|---|----------------------------|----------|------|-------------------------|
| | | | | | | 内容 | 実施時期 | |
| サントピア岡山総社 | | 秦 1215 | 宿泊施設 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=0.60 CTU・D=0.35 | 未定 | 未定 | 宿泊施設の1階から3階については耐震性能が有る |