

総社市立学校施設優先度調査、耐震診断結果一覧表

は新基準建物

学校名	避難所指定	棟番号	枝番号	建物区分	構造	階数	建築年月日	保有面積	優先度調査	Is値	
総社小	○	1	1	校舎	R	3	S40.3.1	1731	(2) a	第2次診断 0.26	旧基準
総社小	○	1	2	校舎	R	3	S46.3.1	1622	(1) c	第2次診断 0.23	旧基準
総社小	○	1	3	校舎	R	3	S46.5.1	899	(1) d	第2次診断 0.31	旧基準
総社小	○	1	4	校舎	R	3	S51.2.1	972	(3) b	第2次診断 0.29	旧基準
常盤小	○	10		校舎	R	2	S43.12.1	259		第3次診断 0.82	旧基準
常盤小	○	29		校舎	R	2	S46.12.1	693		第3次診断 0.82	旧基準
常盤小	○	30		校舎	R	2	S49.12.1	382		第3次診断 1.04	旧基準
常盤小	○	18		校舎	R	3	S54.3.1	706	(3) b	第2次診断 0.44	旧基準
常盤小	○	18	便所	校舎	R	3	S54.3.1		(3) b	第2次診断 0.77	旧基準
阿曽小	○	13		校舎	R	3	S55.1.1	1075	(2) b	第2次診断 0.53	旧基準
池田小	○	3	1	校舎	R	3	S44.12.1	882	(3) a	第2次診断 0.21	旧基準
池田小	○	7		校舎	R	3	S56.3.1	878	(3) a	第2次診断 0.53	旧基準
秦小	○	13		校舎	R	3	S54.2.1	1827	(3) b	第2次診断 0.43	旧基準
神在小	○	12		校舎	R	3	S55.1.1	1092	(4) a	第2次診断 0.45	旧基準
総社西小	○	6	1	校舎	R	2	S41.2.1	900	(1) d	第2次診断 0.36	旧基準
総社西小	○	6	2	校舎	R	2	S42.1.1	174	(1) d	第2次診断 0.36	旧基準
総社西小	○	11		校舎	R	2	S51.12.1	335	(4) b	第2次診断 0.55	旧基準
総社西小	○	14		校舎	R	2	S55.1.1	226	(5) a	第2次診断 0.68	旧基準
新本小	○	15		校舎	R	2	S56.2.1	690	(4) b	第2次診断 0.93	旧基準
総社東小	○	1	1	校舎	R	2	S47.3.1	1000	(5) b	第2次診断 0.68	旧基準
総社東小	○	1	2	校舎	R	2	S48.5.1	292	(5) b	第2次診断 0.68	旧基準
総社東小	○	2		校舎	R	2	S48.5.1	1352	(5) a	第2次診断 0.47	旧基準
総社中央小	○	4		校舎	R	3	S56.2.1	1413	(2) a	第2次診断 0.70	旧基準
総社中央小	○	5		校舎	R	3	S56.2.1	413	(3) b	第2次診断 0.57	旧基準
総社中央小	○	6		校舎	R	3	S56.2.1	1958	(4) a	第2次診断 0.57	旧基準
山手小	○	1	1	校舎	R	3	S53.4.1	1402	(4) a	第2次診断 0.53	旧基準
山手小	○	1	2	校舎	R	3	S53.7.1	200	(4) a	第2次診断 0.53	旧基準
山手小	○	3	1	校舎	R	2	S54.2.1	1162	(5) a	第2次診断 0.74	旧基準
清音小	○	7	1	校舎	R	2	S43.12.1	571	(3) a	第2次診断 0.23	旧基準
清音小	○	9	1	校舎	R	2	S46.12.1	642		第2次診断 0.81	旧基準
清音小	○	9	3	校舎	R	2	S52.12.1	323		第2次診断 0.81	旧基準
清音小	○	9	2	校舎	S	2	S46.12.1	135		第2次診断 0.16	旧基準
清音小	○	14	1	校舎	R	3	S53.12.1	719	(3) b	第2次診断 0.58	旧基準
清音小	○	23		校舎	R	3	S55.12.1	907	(4) a	第2次診断 0.50	旧基準
常盤小	○	21	0	校舎	R	3	S59.2.1	1083			新基準
常盤小	○	22	0	校舎	R	3	H2.3.1	1495			新基準
常盤小	○	31	0	校舎	R	1	H2.3.1	270			新基準
常盤小	○	33	0	校舎	R	2	H22.3.15	539			新基準
阿曽小	○	17	0	校舎	R	3	H2.3.1	1308			新基準
神在小	○	15	1	校舎	R	2	S63.2.1	891			新基準
神在小	○	15	2	校舎	R	2	H4.8.1	105			新基準
神在小	○	19	0	校舎	R	2	H13.3.1	305			新基準
総社西小	○	23	0	校舎	R	2	H6.8.1	1668			新基準
新本小	○	21	1	校舎	R	3	S63.2.1	1229			新基準
新本小	○	21	2	校舎	R	3	H14.11.1	41			新基準
総社東小	○	18	0	校舎	R	2	H14.1.1	214			新基準
総社北小	○	1	0	校舎	R	3	S60.8.1	2499			新基準
総社北小	○	2	0	校舎	R	3	S60.8.1	722			新基準
総社北小	○	3	0	校舎	R	3	S60.8.1	1040			新基準
山手小	○	3	2	校舎	R	2	H14.2.1	12			新基準
山手小	○	12	0	校舎	R	2	H14.2.1	192			新基準
昭和小	○	19	0	校舎	R	2	H1.3.1	1235			新基準
昭和小	○	20	1	校舎	R	2	H1.3.1	1339			新基準
維新小	○	11	1	校舎	R	3	H3.6.1	2097			新基準
秦小	○	14		屋体	S	2	S55.5.1	558	(5)	第2次診断 0.04	旧基準
神在小	○	13		屋体	S	2	S54.12.1	585	(5)	第2次診断 0.24	旧基準
総社東小	○	3		屋体	S	2	S49.3.1	621	(4)	第2次診断 0.21	旧基準
総社中央小	○	8		屋体	S	2	S56.2.1	800	(4)	第2次診断 0.22	旧基準
山手小	○	2		屋体	S	2	S53.4.1	894	(5)	第2次診断 0.18	旧基準
総社小	○	13	0	屋体	S	2	S58.3.1	1022			新基準
常盤小	○	20	0	屋体	S	2	S57.2.1	801			新基準
阿曽小	○	15	0	屋体	S	2	S62.3.1	901			新基準
池田小	○	11	0	屋体	S	2	S63.3.1	847			新基準
池田小	○	12	0	屋体	S	2	S63.3.1	83			新基準
総社西小	○	15	0	屋体	S	2	S57.2.1	699			新基準
新本小	○	18	0	屋体	S	2	S59.2.1	689			新基準
総社北小	○	9	0	屋体	R	2	S60.12.1	882			新基準
清音小	○	16	0	屋体	S	2	S58.2.1	1303			新基準
昭和小	○	22	0	屋体	S	3	H11.3.1	907			新基準
維新小	○	12	0	屋体	S	2	H4.3.1	873			新基準

18棟と別棟扱い

同一棟扱い

32棟
27,832㎡

同一棟扱い

同一棟扱い

H21年度補強済


H21年度補強済

20棟
18,284㎡


5棟
3,458㎡

11棟
9,007㎡

学校名	避難所指定	棟番号	枝番号	建物区分	構造	階数	建築年月日	保有面積	※木造階高	Is値
総社中	○	1	1	校舎	R	3	S37.3.1	565	① d	第2次診断 0.28 旧基準
総社中	○	1	2	校舎	R	3	S38.3.1	403	① c	第2次診断 0.38 旧基準
総社中	○	1	3	校舎	R	3	S38.3.1	90	① d	第2次診断 0.28 旧基準
総社中	○	1	4	校舎	R	3	S40.3.1	154	① c	第2次診断 0.17 旧基準
総社中	○	4	4	校舎	R	2	S38.3.1	1,082	① d	第2次診断 0.28 旧基準
総社東中	○	27	1	校舎	R	4	S54.10.1	3,508	② a	第2次診断 0.36 旧基準
総社西中	○	29	1	校舎	R	4	S53.3.1	1,553	② b	第2次診断 0.42 旧基準
総社西中	○	29	2	校舎	R	4	S53.5.1	1,156	② b	第2次診断 0.42 旧基準
総社西中	○	32	1	校舎	R	4	S54.12.1	960	① d	第2次診断 0.35 旧基準
総社西中	○	32	2	校舎	R	4	S54.12.1	1,132	① d	第2次診断 0.35 旧基準
昭和中	○	1	1	校舎	R	4	S45.3.1	1,372	① c	第2次診断 0.21 旧基準
総社中	○	1	5	校舎	R	2	H7.12.1	199		新基準
総社中	○	18	0	校舎	R	3	S60.3.1	633		新基準
総社中	○	19	0	校舎	R	2	S60.3.1	378		新基準
総社中	○	24	0	校舎	R	1	H13.7.1	324		新基準
総社東中	○	27	2	校舎	R	4	S59.3.1	1,815		新基準
総社東中	○	38	0	校舎	R	2	H4.12.1	439		新基準
総社西中	○	38	1	校舎	R	4	S60.3.1	1,686		新基準
昭和中	○	15	1	校舎	R	4	H4.3.1	735		新基準
総社中	○	25	0	屋体	R	2	H13.7.1	1,495		新基準
総社東中	○	39	1	屋体	R	2	H6.3.1	1,627		新基準
総社西中	○	44	1	屋体	R	2	H3.7.1	1,294		新基準
昭和中	○	16	0	屋体	R	1	H19.6.1	1,253		新基準



学校名	避難所指定	棟番号	枝番号	建物区分	構造	階数	建築年月日	保有面積	※木造階高	Is値
総社幼稚園	○	13	1	園舎	R	2	S59.2.1	640		新基準
総社幼稚園	○	13	2	園舎	R	2	H2.3.1	63		新基準
総社幼稚園	○	16	0	園舎	R	2	H17.3.1	204		新基準
常盤幼稚園	○	11	0	園舎	R	2	H12.3.1	1,576		新基準
常盤幼稚園	○	14	0	園舎	R	1	H21.3.10	208		新基準
三須幼稚園	○	8	0	園舎	S	1	H3.1.1	381		新基準
服部幼稚園	○	2	0	園舎	S	1	H5.2.1	393		新基準
池田幼稚園	○	4	0	園舎	S	1	H7.2.1	346		新基準
秦幼稚園	○	3	0	園舎	S	1	H6.2.1	409		新基準
神在幼稚園	○	6	0	園舎	S	1	H7.2.1	446		新基準
久代幼稚園	○	10	0	園舎	S	1	H6.2.1	489		新基準
山田幼稚園	○	2	0	園舎	S	1	H4.1.1	363		新基準
新本幼稚園	○	2	0	園舎	S	1	H5.2.1	397		新基準
総社南幼稚園	○	3	2	園舎	R	2	H16.1.1	3		新基準
総社南幼稚園	○	7	0	園舎	R	2	H16.1.1	217		新基準
総社北幼稚園	○	1	0	園舎	R	2	S58.3.1	598		新基準
阿曾幼稚園	○	2	0	園舎	R	1	S61.3.1	204		新基準
山手幼稚園	○	1	0	園舎	R	2	S59.3.1	637		新基準
昭和幼稚園	○	6	0	園舎	R	1	H11.3.1	391		新基準
井尻野幼稚園	○	3	0	園舎	S	1	S48.3.1	289	④	第2次診断 0.47 旧基準
総社南幼稚園	○	3	1	園舎	R	2	S53.9.1	543	④ a	第2次診断 1.00 旧基準
維新幼稚園	○	1	0	園舎	S	1	S46.12.1	331	④	第2次診断 0.41 旧基準
清音幼稚園	○	3	0	園舎	W	1	H14.3.1	788		新基準



※非木造の2階建以上または非木造の延床面積200㎡超の建物、木造の3階建以上又は、木造の延床面積500㎡超の建物全てが対象)

優先度ランク	優先度高 ⇄ 優先度低
	① ⇄ ⑤ (R造についてはさらにa(優先度高)~e(優先度低)まで細分化)

※優先度ランクとは、耐震診断をする順番を決めるためにランク付けしてあるもの

耐震診断	Is<0.3	Is<0.7	Is≥0.7
	大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する可能性が高い	要補強	補強不要

※Is値 (構造耐震指標)