

令和6年7月時点

対策一覧表

【総社小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路/未就学時経路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	元町井手本線	総社市総社一丁目	歩道幅員が狭小なうえに電柱あり 児童が車道に入り込む	歩道拡幅、バリアフリー	総社市	R6

【総社東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路/未就学時経路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	井手赤浜本線	上林260番地付近の市道	自動車、自転車等の交通量が多く、道路がせまい。歩道と車道の区分がない。スピードを出す車が多い。	歩道の新設	総社市	検討中 (カラー舗装済)

【秦小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路/未就学時経路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	滝の端草田本線	豪溪秦橋南詰めの下をくぐる市道の崖下付近	山肌の岩で路側帯が狭く、見通しも悪いが、自動車がスピードを出して通る。歩道と車道の区分がない。	道路拡幅(岩の切り取り)	総社市	検討中

【阿曾小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路/未就学時経路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道総社足守線	総社市黒尾～西阿曾	歩道がないため危険	道路拡幅、歩道整備	岡山県	R10

【池田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路/未就学時経路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道総社賀陽線	総社市宍粟	歩道がないため危険	歩道	岡山県	H28(対策済)
2	県道総社賀陽線	総社市槇谷	歩道がないため危険	道路拡幅(岩の切り取り)	岡山県	R1(対策済)

【新本小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路/未就学時経路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道上高末総社線	総社市新本	歩道がないため危険	バイパス	岡山県	R7

【常盤小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路/未就学時経路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	真壁3156号道	総社市真壁	現在の通学路は道路幅が狭く歩道がないため危険	歩道整備	総社市	R1(対策済)
2	溝口踏切	総社市溝口	歩道がないため危険	歩道設置	総社市	R3(対策済)

【山手小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路/未就学時経路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道水別総社線	総社市岡谷	道路幅が狭く、歩道が無いため危険	道路拡幅、歩道	岡山県	R11

【総社東中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路/未就学時経路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	中央井手本線	総社市中央三丁目～井手	歩道がマウンドアップであるため凹凸が多く、自転車通学の通行に危険	歩道のセミフラット化	総社市	R5(対策済)
2	元町井手本線	総社市総社一丁目	歩道幅員が狭小なうえに電柱あり 児童が車道に入り込む	歩道拡幅、バリアフリー	総社市	R6
3	県道総社足守線	総社市総社～黒尾	歩道がないため危険	バイパス	岡山県	R6
4	刑部三須本線	総社市井手	道路幅員が狭小なうえに歩道がないため危険	バイパス、歩道整備	総社市	R6(対策済)

【総社西中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路/未就学時経路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	溝口踏切	総社市溝口	歩道がないため危険	歩道設置	総社市	R3(対策済)
2	中央井手本線	総社市中央三丁目	歩道がマウンドアップであるため凹凸が多く、自転車通学の通行に危険	歩道のセミフラット化	総社市	R5(対策済)
3	元町井手本線	総社市総社一丁目	歩道幅員が狭小なうえに電柱あり 児童が車道に入り込む	歩道拡幅、バリアフリー	総社市	R6

【対策検討メンバー】教育委員会、中国地方整備局岡山国道事務所、備中県民局工務第二課、総社市土木課、総社市地域応援課、総社市交通政策課、総社警察署